



### Convento de São Paulo - Claustro



**Fig.1 e Fig. 2:** Imagem de Tirantes Colapsados e tirantes novos em aço inox, respectivamente, localizados no interior do claustro, alçado virado a nascente. **Fig.3 e Fig.4:** Imagem de tirantes colapsados e tirantes novos em aço inox, respectivamente, localizados no interior do claustro, alçado virado a norte. **Fig.5:** Chumbadouro, com orelha para fixação de forquilha acopolada a tirante. **Fig.6:** Placa terminal de ancoragem com aperto pelo exterior.





### Convento de São Paulo – Casa de Fresco



**Figs. 1 :** Imagem antes da intervenção **Fig.2:**Imagem após intervenção, onde é visível a estrutura de escoramento interior, a recolocação da peça destacada e o fecho da fractura vertical.



**Figs.3 e Fig.4 :** Imagens pelo interior da peça destacada e da fractura (antes e depois respectivamente) **Fig. 5 e Fig. 6:** Imagens pelo interior da fractura na cúpula da casa de fresco (antes d e depois respectivamente).

